




Montážny návod T 1 Passiv plus




H (1x) poistný krúžok 3x25xD4mm



A (8x) matka M8



D (4x) nosný U-profil 20x20x2x200



M (1x) ťažný hák 30x87 mm



H (2x) skrutka 3x16 mm

